



Plano de Manutenção Poly Spray X	Periodicidade			
	A	B	C	D
Limpeza de Bico/Capa	X			
Limpeza da bomba e reservatório (Circular Solvente no Sistema)	X			
Limpeza e inspeção visual nos Filtros (bomba e Pistola)	X			
Verificar se há rupturas nas mangueira ou vazamentos	X			
Verificar regulador de pressão		X		
Lubrificação da Haste da Bomba (Oléo TSL)		X		
Verificar a necessidade de aperto da Porca de ajuste			X	
Limpeza completa da Bomba				X
Revisão Geral do Equipamento				X

A = 4-8 Horas de Uso ou Diariamente B= 40-80 Hrs de uso ou Semanalmente
 C = 160-240 Horas de Uso ou Mensalmente
 D= 500 Horas de uso ou Semestralmente

Plano de manutenção depende de variáveis como, produto, pressão utilizada no equipamento e limpeza do equipamento. Além do tipo de Equipamento (Pneumático,Elétrico,Combustão). Este plano tem como intenção prolongar o máximo de vida útil do itens de desgaste do equipamento como: Kit de reparo e Bico.

Para mais informações e equipamentos www.wsequipamentos.com.br

Para pedidos e informações. Ligue para um de nossos atendentes:

(19) 3469-9889